

Преобразователь давления тип PC-28.Modbus



Выходной сигнал Modbus RTU, напряжение питания от 4 В

Для электрического присоединения преобразователя со стандартным сигналом RS-485 необходимо использовать экранированную двойную витую пару проводом сечением $\geq 0,5 \text{ мм}^2$. Для подключения устройств к шине RS-485 разветвление линии можно произвести используя коробку PP MODBUS производства «Aplisens».


Режимы работы преобразователя

Конфигурация – используется для установки рабочих параметров преобразователя таких как: диапазон отображения токового сигнала, коэффициент фильтрации, параметр передачи, сетевой адрес. ПО “Modbus Configurator” позволяет выполнить сервисное обслуживание: обнуление, калибровку. Для связи с преобразователем применяется конвертер RS-485/USB.

Modbus RTU – преобразователь работает в 4-х проводной линии с передачи RS-485.

Аналоговый – сигнал 4...20 мА в 2-х проводной линии.

Присоединения к процессу




Тип М

Штуцер M20×1,5, отверстие $\varnothing 4$

Тип G1/2

Штуцер G1/2", отверстие $\varnothing 4$




Тип P

Штуцер M20×1,5, отверстие $\varnothing 12$

Тип GP

Штуцер G1/2", отверстие $\varnothing 12$


Электрические присоединения



Электрические кабельные присоединения, соединение с атмосферой посредством капилляра, находящегося в кабеле, длина кабеля 3 м (если не заказано другое)


Материал смачиваемых частей: **316L**

$p < 7 \text{ МПа}$



Тип CM30×2

Штуцер M30×2 с лицевой мембраной 25 кПа $\leq p < 7 \text{ МПа}$
Материал смачиваемых частей: **316L**
Hastelloy C-276 – спец исп.



Тип CG1

Штуцер G1" с лицевой мембраной 10 кПа $\leq p < 7 \text{ МПа}$
Материал смачиваемых частей: **316L**

